



## Situation


An der Einmündung der Mühlgasse in die Kronacher Strasse zeigt ein Schild, dass ein Weiterkommen nach Süden auf der B173 Richtung Marktrodach ab Ortsende nicht möglich sei.

## Bewertung

Dieses Schild 357 (undurchlässige Sackgasse) ist grob irreführend. Sehr wohl können Fussgänger und Radfahrer auf dem bisherigen Fuss-/Radweg nach Marktrodach gelangen.

## Bilder

### Luftbild



### Foto vom Ort



## Lösungsideen

Das Schild gegen das richtige Schild 357-50 (durchlässige Sackgasse) austauschen.

## Zuständig

Norbert Gräbner, Bürgermeister Marktrodach, Kirchplatz 3, 96364 Marktrodach , Telefon: 09261 603117, eMail: [buergemeister@marktrodach.com](mailto:buergemeister@marktrodach.com).

## Status der Realisierung

## Status der Realisierung