



# Landkreis Kronach, Rad-Orte-Katalog

Rad-Ort Nummer 16-027

Stand: 2018-04-04

**Ort** Kronach, Ampel am Überweg über die B173, B303 bei Ruppen.  
N 50°14'01", O 11°21'12"

## Situation

Die Taster, mit denen die Ampelschaltung zur Überquerung der B303/B173 angefordert wird, geben nach Drücken keine Rückmeldung. Dieser Fehler besteht schon viele Monate, auch sichtbar an den Schäden durch wiederholte Versuche, die Funktion doch noch zu erzwingen.

Auch ohne Betätigung wird die Fuss-/Rad-Ampel grün für sechs Sekunden.

Der rechtsabbiegende Kfz-Verkehr von Industriestrasse und Vogtendorf bekommt Grün gleichzeitig mit dem kreuzenden Fuss-/Rad-Überweg.

## Bewertung

Unnötige Gefährdung: Radler und Fussgänger zweifeln, ob der Taster gestört ist, und die Kreuzung deshalb auf eigene Faust überquert werden muss; oder ob nur die Rückmeldung versagt, weil die Beleuchtung ausgefallen ist.

Gleichzeitiges Grün für sich kreuzende Verkehre provoziert Unfälle und ist als fahrlässige Gefährdung der Fussgänger und Radler einzustufen.

## Bilder

### Luftbild



### Foto vom Ort



## Verbesserungsmöglichkeiten

Austausch der Taster gegen modernere Sensot-Taster

systematisches Auswechseln der kurzlebigen (vermutlich Glüh-)Lampen gegen dafür konstruierte langlebige z.B. LED-Lampen.

Das Ampelprogramm so anpassen, dass sich kreuzende Verkehre nicht gleichzeitig Grün sehen.

## Zuständig

Jens Laußmann, Staatliches Bauamt Bamberg, Strassenbau, Kulmbacher Straße 15, 96317 Kronach, Tel. 09261 502-166

## Status der Realisierung

Juli 2017

Jens Laußmann wurde die Rad-Orte-Dokumentation zugestellt.

März 2018

Am 14. März wurden laut Marco Heck neue Leuchtmittel eingesetzt. Die Taster geben trotzdem keine Rückmeldung.

**Anmerkung:** Die versprochene langlebigere Version (Sensortaster) wurde nicht montiert.