



Landkreis Kronach, Rad-Orte-Katalog

Rad-Ort Nummer 17-015

Stand: 2018-01-88

Ort Glosberg beim Letzenhof, Radweg von Gundelsdorf nach Friesen (ähnlich auch an anderen Stellen im Landkreis). Dieser Weg muss von vielen Radlern benutzt werden, weil an der KC22 der Radweg fehlt.
N 50°16'45", O 11°20'23"

Situation

In den Kurven liegt oft Schotter auf der Fahrbahn. Im Mai 2017 war frischer Schotter an den Kurven-Innenseiten nachgefüllt: Nachschub, den Pkw wieder auf die Fahrbahn befördern. Dadurch sind an diesen Stellen schon mehrfach Radler gestürzt.

Bewertung

Gefährdung allen Zweiradverkehrs. Die Ursache sind PKW, die die Kurve schneiden und mit den kurveninneren Rädern Schotter oder Splitt vom Streifen neben dem Asphalt auf die Fahrbahn schleudern. Das Schneiden der Kurven durch Kfz kann kaum verhindert werden, konstruktive Lösungen sind nötig.

Bilder

Luftbild



Foto vom Ort



Mögliche Verbesserungen

In Kurven, die von Vierrad-Fahrzeugen befahren werden, darf auf der Kurveninnenseite weder Splitt noch Schotter an der Oberfläche sein. Gittersteine? Notfalls kann mit Pfosten verhindert werden, dass Kfz die Kurven schneiden.

Zuständig

Jochen Löffler (Nachfolger von Peter Maaß), Stadt Kronach, Straßenbau, Marktplatz 4, 96317 Kronach, Telefon 5047-0, eMail stadtwerke@stadt-kronach.de

Status der Realisierung

Juli 2017 Peter Maaß wurde diese Rad-Orte-Dokumentation zugestellt.