



Landkreis Kronach, Rad-Orte-Katalog

Rad-Ort Nummer 18-007

Stand: 2020-09-09

Ort Zeyern, Einmündung der Radwege aus Richtung Erlabrück auf die B173

Situation

Der intensive Radverkehr muss hier die stark befahrene B173 queren. Eine Querungshilfe ist nicht vorhanden. Der Gehsteig auf der Ostseite würde eine B173-Querung vermeiden, ist aber schmal und stellenweise extrem eingengt, ungeeignet für dem Radverkehr.

Bewertung

Unnötige Gefährdung für Radler.

Bilder

Luftbild



Foto vom Ort



Lösungsideen

Zebrastreifen
Mittelinsel
Radweg-Ampel

Zuständig

Bisher: Bauoberrat Jens Laußmann, Staatliches Bauamt Bamberg, Strassenbau, Kulmbacher Straße 15, 96317 Kronach, Tel. 09261 502-166, eMail

Jens.Laussmann@stbaba.bayern.de

Neu ab Fertigstellung Umgehung Zeyern: Norbert Gräbner, Bürgermeister Marktrodach, Kirchplatz 3, 96364 Marktrodach, Telefon: 09261 603117, eMail:

buergерmeister@marktrodach.com

Status der Realisierung siehe Folgeblatt

Einmündung der Radwege aus Richtung Erlabrück, Status der Realisierung

- Juni 2017 Jens Laußmann wurde diese Rad-Orte-Dokumentation zugestellt.
- November 2018 Jens Laußmann: Mit dem Bau der Ortsumgehung wird die Radverkehrsführung in Zeyern verbessert werden.
- September 2019 Diese Strasse wird durch den Bau der Ortsumgehung zur Gemeindeverbindungsstrasse, und geht dadurch in die Zuständigkeit des Marktes Marktrodach über.
- August 2020 ~~Marktrodach~~ Die Ortsumgehung der Zeyerner Umgehung ist die ehemalige Bundesstrasse im Ort nicht mehr durchgängig. Somit ist der Kfz-Verkehr praktisch Null, und die Gefährdung der Radfahrer hier verschwunden.
Für die Weiterfahrt nach Marktrodach ist zusätzlich nordwestlich der Umgehungsstrasse ein neuer Fuss-/Radweg eingerichtet, der beim Gasthof Goldener Löwe von der Kronacher Strasse in die Mühlgasse abzweigt, und die neue Umgehungsstrasse mit der Rodach unterquert.