



Landkreis Kronach, Rad-Orte-Katalog

Rad-Ort Nummer 16-027

Stand: 2016-07-28

Ort Kronach, Ampel am Überweg über die B173, B303 bei Ruppen. N 50°14'01“, O 11°21'12“

Situation

Der Taster, mit dem die Ampelschaltung zur Überquerung der B303/B173 angefordert wird, gibt nach Drücken keine Rückmeldung „Signal kommt“ oder ähnlich. Dieser Fehler kommt bei solchen Tastern im ganzen Stadtgebiet von Kronach häufig vor. In diesem Fall besteht der Fehler schon Monate, auch sichtbar an den Schäden durch wiederholte Versuche, die Funktion doch noch zu erzwingen.

Bewertung

Unnötige Gefährdung: Radler und Fußgänger zweifeln, ob der Taster gestört ist, und die Kreuzung deshalb auf eigene Faust überquert werden muss; oder ob nur die Rückmeldung versagt, weil die Beleuchtung ausgefallen ist.

Bilder

Luftbild



Foto vom Ort



Verbesserungsmöglichkeiten

Austausch der Taster gegen modernere, oder systematisches Auswechseln der (vermutlich Glüh-)Lampe gegen eine dafür konstruierte langlebige z.B. LED-Lampe.

Zuständig

Jens Laußmann, Staatliches Bauamt Bamberg, Strassenbau, Kulmbacher Straße 15, 96317 Kronach, Tel. 09261 502-166

Status der Realisierung

Juli 2017

Jens Laußmann wurde diese Rad-Orte-Dokumentation zugestellt.