



# Landkreis Kronach, Rad-Orte-Katalog

Rad-Ort Nummer 18-042

Stand: 2020-09-09

Ort Marktrodach, Kreuzung am B303-Abzweig

## Situation


Die Taster, mit denen die Ampelschaltung zur Überquerung der B173 angefordert wird, geben nach Drücken keine Rückmeldung. Vermutlich ist die Taster-Glühlampe wegen Spannungsspitzen durchgebrannt.

## Bewertung

Unnötige Gefährdung: Radler und Fussgänger zweifeln, ob die Ampel gestört ist, und die Kreuzung deshalb auf eigene Faust überquert werden muss.

## Bilder

### Luftbild



### Foto vom Ort



## Lösungsideen

Austausch der Taster gegen modernere Sensor-Taster  
Systematisches Auswechseln der kurzlebigen (vermutlich Glüh-)Lampen gegen dafür konstruierte langlebige z.B. LED-Lampen.

## Zuständig

Norbert Gräbner, Bürgermeister des Marktes Marktrodach, Kirchplatz 3, 96364 Marktrodach, Telefon: 09261 603117, eMail: [buergermeister@marktrodach.com](mailto:buergermeister@marktrodach.com)

## Status der Realisierung

November 2018 Norbert Gräbner wurde diese Rad-Orte-Doku zugestellt.

April 2019 Der Taster der Ampel Kreuzung am B303-Abzweig in Marktrodach wurde ausgetauscht und funktioniert problemlos.

Juli 2020 Nun scheint der andere Taster, auf der anderen Seite kaputt zu sein. Leuchten tut er, aber der Kontakt scheint defekt.