



Landkreis Kronach, Rad-Orte-Katalog

Rad-Ort Nummer 17-054

Stand: 2018-06-09

Ort Kronach, B173/B303, Abzweig B85, zugeschüttete Unterführung

Situation

Die Unterführung wurde im Juni/Juli 2017 zugeschüttet, wegen Baufälligkeit der Brücke. Die nun ohne Abzweig vorbeiführende Fuss-/Radweg ist auf offener Strecke in Richtung Kulmbacher Strasse für Radler und Mopeds gesperrt. Bei der Einmündung Karl-Bröger-Str. wird auf den Radverkehr hingewiesen.

Bewertung

Unnötige Blockierung der Radler und Mopedfahrer. Angeblicher Grund: Unfallgefahr bei der Karl-Bröger-Str.

Bilder

Luftbild



Foto vom Ort



Lösungsideen

Die Verbotsschilder entfernen.

Zuständig

Jens Laußmann, Staatliches Bauamt Bamberg, Kulmbacher Strasse 15, 96317 Kronach, Tel. 09261 502-166

Status der Realisierung

Juli 2017 Jens Laußmann sagte telefonisch zu, während der Unterführungs-Baustellen-Aufräumarbeiten die Schilder entfernen zu lassen. Dieter Krapp berichtete, dass vorher an der Karl-Bröger-Str. ein Stopp-Schild angebracht wird, und dann die Verbotsschilder verschwinden.

Juli 2017 Ein neues Stopp-Schild und eine weiße Linie am Ende der Karl-Bröger-Str. verlangen, dass der Kfz-Verkehr vor dem Fuss-/Radweg entlang der B173/B303 anhält. Die Verbotsschilder bei der ehemaligen Unterführung wurden entfernt.

Damit ist dieser Rad-Ort gelöst und Radler-freundlicher gestaltet. Dank an Jens Laußmann.