



Landkreis Kronach, Rad-Orte-Katalog

Rad-Ort Nummer 18-019

Stand: 2018-06-15

Ort Steinwiesen, Bahnübergang von der Lucas-Cranach-Str. zu An der Angermühle.

Situation

Der Übergang ist mit drei Barrieren auf jeder Seite aufwendig abgesperrt. Die rechtwinklig angeordneten Durchlässe sind nur ca. 90 cm breit. Ca. 300 Meter weiter überquert der Gärtnersgrund die Geleise ohne jede Sperre.

Bewertung

Unnötige Behinderung für Radler und Fussgänger. Unzulässig enger Sperrbügelabstand. Falls die Barrieren nötig wären, müssten sie nach ERA 150 cm breite Durchlässe haben und dürften sich nicht überlappen.

Bilder

Luftbild




Foto vom Ort



Lösungsideen

Entfernen der Barrieren, ähnlich wie beim Gärtnersgrund.

Zuständig

Gerhard Wunder, Bürgermeister des Marktes Steinwiesen, Kirchstr. 4, 96349 Steinwiesen, Telefon: 09262 99150, eMail: info@steinwiesen.de

Status der Realisierung

Juni 2018

Gerhard Wunder wurde diese Rad-Orte-Doku zugestellt, und um ein Gespräch gebeten.